

	<b>Informe de Condiciones a Instalaciones Schiappacasse</b>	Fecha de elaboración: 24 / Marzo / 2023
---	---	--

# I. Levantamiento de condiciones inseguras en puestos de trabajo.

El equipo de prevención de riesgos de Liderman realizó una visita a las instalaciones de Schiappacasse durante el mes en la siguiente fecha y horario:

Fechas de visita	Horario / Turno
21 - Marzo – 2023	Diurno

El objetivo principal de nuestras visitas es levantar las condiciones en las que se encuentran los puestos cubiertos por personal de Liderman en las instalaciones y que corresponden al mes de marzo de 2023.

A su vez, se realizó una visita a las instalaciones generando observaciones e inspecciones al personal y los puestos de trabajo N°7, N°14, N°15, N°19 (torre 3 y 1 respectivamente), Distribución, CheckPoint, portería N°3, portería central, patio 6 y patio 3, en las que se detectaron las siguientes condiciones inseguras:

Ubicación	Observaciones	Recomendaciones
1.- Puesto N°7	<p>a) Abertura al costado de caseta facilita el acceso a espacio no autorizado para realizar rondas de seguridad por parte del personal.</p> <p>b) Escalera se encuentra sin cinta antideslizante ni demarcación reflectante.</p> <p>c) Varias platinas de escalones se encuentran sueltas producto de que sus tornillos se han soltado de su fijación.</p> <p>d) Estructura metalica sobresaliente con potencial de generar accidentes de golpes en la cabeza.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cierre de abertura para la delimitación apropiada del lugar de trabajo.</li> <li>- Instalar cintas antideslizantes y reflectantes a escaleras desprovistas de iluminación, para evitar potenciales caídas a desnivel y con diferentes criterios de gravedad.</li> <li>- Fijacion de platinas para mejor sujecion del calzado al pisar al momento de subida/bajada de escalera.</li> <li>- Delimitar zona de tránsito en la que se encuentra la estructura metalica sobresaliente.</li> </ul> <p>También se sugiere la señalización para estar alerta al acercarse.</p>





2.- Puesto N°14

a) Caseta no cuenta con mobiliario en buenas condiciones (tanto mesa como silla) para la estancia temporal del personal de turno asignado.

- Instalación de mobiliario en buenas condiciones (idealmente mesa con superficie lavable).



3) Patio N°19  
– Puesto 3

a) Cerradura de la puerta de caseta no cuenta con manilla para abrir y cerrar correctamente, además de no otorgar seguridad.

- Reparación/Recambio de cerradura de caseta de seguridad.



4) Patio  
N°19 –  
Puesto  
Ingreso

- Enchufe se encuentra sin tapa, exponiendo cables de conexión con el exterior.
- Techo interior de caseta solo posee cubierta de plumavit, exponiendo el material a calor de cables para instalacion de luz.
- Caseta expuesta todo el dia al sol directo y altas temperaturas, dejando expuesto al personal a estrés termico.
- Punto de sombra poco efectivo ante la necesidad de otorgar un espacio de trabajo mas fresco durante la jornada de trabajo.

- Recubrir techo interior de caseta de material menos inflamables considerando la poca preocupacion de no exponer instalacion de luz a materiales altamente inflamables.
- Instalacion de punto de sombra para proporcionar menos estrés termico al personal en el puesto de trabajo.






5) Puesto 15


- Silla en mal estado para su uso durante el turno con el personal asignado.


- Recambio de silla para puesto de trabajo que otorgue mas comodidad y apoyo a espalda

	<b>Informe de Condiciones a Instalaciones Schiappacasse</b>	Fecha de elaboración: 24 / Marzo / 2023
---	---	--

		de manera optima durante su uso.
		
6) Distribución	a) Mesa utilizada como escritorio se encuentra en mal estado.	Recambio de mobiliario en mal estado, entregando asi condiciones basicas para la operatividad del puesto.
		
7) Puesto N°3	a) Caseta de guardia no posee dispensador de agua. b) Caseta de guardia no cuenta con electricidad.	
		



	<b>Informe de Condiciones a Instalaciones Schiappacasse</b>	Fecha de elaboración: 24 / Marzo / 2023
---	---	--

8) Puesto N°6	a) Caseta de guardia no posee dispensador de agua. b) Caseta de guardia no cuenta con electricidad. c) Puesto no cuenta con baño cercano.	
		

## II. Levantamiento de correcciones

El día jueves 23 de marzo de 2023, personal de Liderman asignado a la instalación reporta la instalación de un nuevo baño químico ubicado cerca del puesto N°6, el cual se encuentra operativo hace poco tiempo (3 semanas aproximadamente) y que estará disponible para las necesidades del personal que se encuentre de turno.

A continuación, se adjuntan imágenes de evidencia:



  
Francisca Ortiz García  
18.119.650-5  
Prevencionista de Riesgos  
Reg. SEREMI Salud N°AM/P-7429