

		INFORME MENSUAL DE GESTION DE SEGURIDAD		
Mes:	FEBRERO	Dotacion operación REQUERIDA	39	
Mes:	FEBRERO	Dotacion operación CUMPLIDA	46	
Empresa:	LIDERMAN SPA	Tasa de siniestralidad	0	
Rut:	96.984.150-9	Tasa de accidentabilidad	0,0	
Representante:	RODRIGO BADILLA	Tasa de frecuencia	0,0	
		Horas Hombre Trabajadas 21 Enero al 20 de Febrero	5.559	
Prevención de Riesgos:	FRANCISCA ORTIZ GARCIA	Tasa de gravedad	0	
% Cotización organismo administrador del seguro (Mutual-IST-ACHS-ISL)				
1.- GESTION				
1.1 Reunion mensual de seguridad (resumir acuerdos tomados en materia de prevencion de riesgos)				
1.2 Comité paritario (solo si aplica)				
1.3 Inducciones (indicar trabajadores nuevos en el mes)				
Inducciones		Desvinculaciones o traslados		
1	Franco Bastian Tapia Chandia	Scarlette Solange Correa Soto	Gustavo Alfonso Epul Carrillo (Trasladado)	
2	Branco Marcelino Moraga Martinez	Sebastian Alexander Cuevas Cid		
3	Herrera Luengo Luis Alejandro	Claudio Fernando Luncumilla Soto		
4	Manosalva Beltran Elizabeth Patricia			
5				
1.4 Capacitaciones (indicar capacitaciones o cursos realizados en el mes)				
1				
2				
3				
4				
5				
1.5 Inspecciones (señalar inspecciones del mes y sus tratamientos)				
N°	Fecha de inspeccion	Condición	Tratamiento	Responsable
1	Puesto 7 15-03-2023	Abertura al costado de caseta facilita el acceso a espacio no autorizado para realizar rondas de seguridad por parte del personal.	Por informar a Guido Gajardo	
2		Escalera se encuentra sin cinta antideslizante ni demarcación reflectante.	Por informar a Guido Gajardo	
		Estructura metalica sobresaliente con potencial de generar accidentes de golpes en la cabeza.	Por informar a Guido Gajardo	
3		Varias platinas de escalones se encuentran sueltas producto de que sus tornillos se han soltado de su fijación.	Por informar a Guido Gajardo	
4	Puesto 14 15-02-2023	Caseta no cuenta con mobiliario en buenas condiciones (tanto mesa como silla) para la estancia temporal del personal de turno asignado.	Por informar a Guido Gajardo	
7	Puesto N°19 Puesto 3 15-02-2023	Cerradura de la puerta de caseta no cuenta con manilla para abrir y cerrar correctamente, ademas de no otorgar seguridad.	Por informar a Guido Gajardo	
8	Puesto N°19 Puesto Acceso 15-02-2023	Enchufe se encuentra sin tapa, exponiendo cables de conexión con el exterior.	Por informar a Guido Gajardo	
9		Caseta expuesta todo el día al sol directo y altas temperaturas, dejando expuesto al personal a estrés termico.	Por informar a Guido Gajardo	
10		Punto de sombra poco efectivo ante la necesidad de otorgar un espacio de trabajo mas fresco durante la jornada de trabajo.	Por informar a Guido Gajardo	
11	Puesto N°15 15-02-2023	Silla en mal estado para su uso durante el turno con el personal asignado.	Por informar a Guido Gajardo	
12		Se detecta extintor descargado en la base del puesto de trabajo, desconociendo si se percutio a raiz de una situacion de emergencia o se descargo sin manipulacion de terceros.	Por informar a Guido Gajardo	
13	Patio Distribución – 15-02-2023	Mesa utilizada como escritorio se encuentra en mal estado.	Por informar a Guido Gajardo	
1.6 Observaciones Planeadas (Señalar observaciones realizadas en el mes)				
N°	Fecha de inspeccion	Accion	Tratamiento	Responsable
1	15-02-2023	Todo el personal hace uso de Elementos de Proteccion Personal (EPP)	Se motiva a seguir con las buenas practicas	
2		Todo el personal hace uso de sus herramientas de proteccion o dispositivos de seguridad	Se motiva a seguir con las buenas practicas	
3		Personal externo ingresa con la debida autorización	Se motiva a seguir con las buenas practicas	
4		El personal respeta los cruces de patios y losa de estacionamiento cuando hay vehiculos en movimiento	Se motiva a seguir con las buenas practicas	
5		El personal hace uso de las vías peatonales demarcadas en las áreas de tránsito	Se motiva a seguir con las buenas practicas	
6		Los conductores se desplazan a una velocidad moderada el interior de la instalación	Se motiva a seguir con las buenas practicas	
7		Los conductores respetan la velocidad maxima permitida dentro de la instalación	Se motiva a seguir con las buenas practicas	

2.- Estadística					
2.1 Accidentes con tiempo perdido (Indicar ACTP en el mes y sus tratamientos)					
N°	Detalle del accidente	Fecha	Nombre	Medidas	Responsable
1	Sin accidentes en el periodo				
2					
2.2 Accidente sin tiempo perdido (Indicar ASTP en el mes y sus tratamientos)					
N°	Detalle del accidente	Fecha	Nombre	Medidas	Responsable
1	0	00-01-1900	0		
2	0	0	0		
3	0	0	0		
2.3 Incidentes (Indicar incidentes del mes y sus tratamientos)					
N°	Detalle	Fecha	Medidas	Responsable	
1		00-01-1900	0	0	
2	0	0	0	0	
	Gestion		N°	Resumen Gestion Mensual	
	Capacitaciones		0	Durante el mes de Febrero 2023, no se realizan charlas, 1 capacitacion, 4 Observación. No se Observan casos Covid-19	
	Inducciones		2		
	Inspecciones		1		
	Observaciones		4		
	A.C.T.P		0		
	A.S.T.P		0		
	Incidentes		0		
Firma encargado de implementar PPR			Firma representante legal		